



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลงใหญ่.....  
 ที่..... วันที่..... ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖.....  
 เรื่อง..... รายงานสรุปผลการดำเนินการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ .....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงใหญ่

ตามที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลงใหญ่ได้ตรวจพบ, ได้รับคำร้องแจ้งซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะชำรุดในเขตตำบลลงใหญ่ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ มีจำนวนทั้งหมด ๕ รายการรวม ๕๓ จุด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอุ่นเครื่องและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะทั้งหมดให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนั้น

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลงใหญ่ จึงขอสรุปรายงานและผลการดำเนินการทั้งหมดโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### สรุปการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ประเภทการให้บริการ	จำนวน (ราย/เรื่อง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
			จำนวนโคมไฟ ที่ชำรุด (จุด)	ซ่อมแซมเสร็จ สมบูรณ์ (จุด)	ซ่อมแซม ไม่ได้	
๑.	แบบคำร้องทั่วไป	๑	๖	๖	-	
๒.	แจ้งผ่านระบบแจ้งเตือน ESS	-	-	-	-	
๓.	ตรวจพบการชำรุดโดยเจ้าหน้าที่	๔	๓๗	๓๗	-	
รวม		๕	๔๓	๔๓	-	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ..... *นาย มนู*

(นายมนู พัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

-ทราบ

*D*

ลงชื่อ.....

(นายประยูร เหลวัฒนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลงใหญ่

-ทราบ

*กม.*

ลงชื่อ.....

(นายสมพิศ ขวัญมั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงใหญ่

รายงานสรุปผลการดำเนินการซ่อมแซมคอมไฟฟ้าสาธารณะ  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อผู้แจ้งเหตุ/ยื่นคำร้องฯ	จุดที่ตั้งคอมไฟถนน	หมู่ที่	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑.	นายสมจิตร แมดพิมาย ส.อบต.บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ ๕ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖	หน้าศาลาประชาคม	๕	✓		
		ทิศใต้ศาลาประชาคม	๕	✓		
		หน้าบ้านส.อบต.สมจิตร แมดพิมาย	๕	✓		
		หน้าบ้านนายมี สุขพิมาย	๕	✓		
		สามแยกทางวันตกหมู่บ้าน	๕	✓		
		หน้าบ้านนายสำเริง แก้วจ้อย	๕	✓		
๒.	ตรวจพบการชำรุดโดย เจ้าหน้าที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖	ตะวันออกสีแยกกลางหมู่บ้าน	๓	✓		
		ทางออกไปแม่น้ำมูล	๓	✓		
		ทางเข้าวัดบ้านศาลา	๓	✓		
		มุมโรงเรียนบ้านคงฯ	๔	✓		
		ทางเข้าคุ้มโนนตูน	๔	✓		
		หน้าบ้านงรัตติกาล หันงาน	๔	✓		
		ทางเข้าวัดบ้านสำโรง	๑๑	✓		
		สามแยกบ้านนายมະลิ ทองธรรม	๑๑	✓		
		หน้าบ้านนางสารภี ศรีทอง	๑๙	✓		
		หน้าบ้านนายอี้ยม ภมร	๒๐	✓		
๓.	ตรวจพบการชำรุดโดย เจ้าหน้าที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖	กลางคุ้มโนนไรี	๒	✓		
		ทางออกไปบ้านไทรโยง	๒	✓		
		สามแยกไปโนนอ้อบ้ำง	๒	✓		
		หน้าบ้าน อ.ชาคริต กลั่งกลาง	๕	✓		
		หน้าบ้าน อ.สำราญ วาจามั่น	๗	✓		
		ทางเข้าสระบ้านช่องแมว	๑๑	✓		
		หน้าบ้านนิด ดีเยี่ยม	๑๑	✓		
		หน้าบ้านนางผลิม โน่เหม	๑๓	✓		
		หน้าบ้านนางปราง กิรัมย์	๒๐	✓		
		หน้าบ้านนางน้ำผึ้ง โชคปัญจพร	๒๐	✓		
๔.	ตรวจพบการชำรุดโดย เจ้าหน้าที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖	ข้างโรงเรียนบ้านคงฯ	๑	✓		
		หน้าศาลาประชาคม	๑	✓		
		ทางออกไปบ้านโนนกระเพรา	๙	✓		
		ท้ายซอยกลางหมู่บ้าน	๙	✓		
		หน้าบ้านนายอุทัย ทองหนัก	๑๒	✓		
		มุมบ้านนางเกลี้ยง ทองหนัก	๑๒	✓		
		หน้าบ้านนายกสมพิศ ชวัญมั่น	๑๓	✓		
		มุมบ้านนายชั้น กรวยสวัสดิ์	๑๓	✓		
		หน้าร้านเจริญ นาพาร	๑๖	✓		
		มุมสะพ่อ	๒๐	✓		

ลำดับ	ชื่อผู้แจ้งเหตุ/ยื่นคำร้องฯ	จุดที่ตั้งคอมไฟกัน	หมู่ที่	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔.	ตรวจพบการชำรุดโดยเจ้าหน้าที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖	หน้าบ้านนายชิต วุฒนา	๑	✓		
		มุ่งโรงเรียนบ้านโนนโพงลึง	๒	✓		
		หน้าโรงเรียนบ้านขามใต้	๖	✓		
		มุ่งร้านค้ากลางหมู่บ้าน	๖	✓		
		สามแยกทางออกคุ้มโนนตูม	๘	✓		
		ซอยตะวันตกทางเข้าวัด	๑๑	✓		
		สามแยกกัดบ้านสำโรง	๑๑	✓		

ลงชื่อ.....  
 ผู้รายงาน  
 (นายรพชัย โนสูงเนิน)  
 นายช่างไฟฟ้า