



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วใหญ่.....  
ที่.....-.....วันที่.....๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖.....  
เรื่อง.....รายงานสรุปผลการดำเนินการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ .....

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วใหญ่

ตามที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วใหญ่ได้ตรวจพบ,ได้รับคำร้องแจ้งซ่อมโคมไฟฟ้าสาธารณะชำรุดในเขตตำบลงิ้วใหญ่ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ มีจำนวนทั้งหมด ๔ รายการ รวม ๒๒ จุด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการออกตรวจสอบและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะทั้งหมดให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนั้น

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วใหญ่ จึงขอสรุปรายงานและผลการดำเนินการทั้งหมดโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### สรุปการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ลำดับที่ | ประเภทการให้บริการ           | จำนวน<br>(ราย/เรื่อง) | การดำเนินการ                 |                               |                   | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|
|          |                              |                       | จำนวนโคมไฟ<br>ที่ชำรุด (จุด) | ซ่อมแซมเสร็จ<br>สมบูรณ์ (จุด) | ซ่อมแซม<br>ไม่ได้ |          |
| ๑.       | แบบคำร้องทั่วไป              | -                     | -                            | -                             | -                 |          |
| ๒.       | แจ้งผ่านระบบแจ้งเตือน ESS    | -                     | -                            | -                             | -                 |          |
| ๓.       | ตรวจพบการชำรุดโดยเจ้าหน้าที่ | ๔                     | ๒๒                           | ๒๒                            | -                 |          |
| รวม      |                              | ๔                     | ๒๒                           | ๒๒                            | -                 |          |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ.....  
(นายมานพ มีมานะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

-ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายประยูร เหลาวัฒนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วใหญ่

-ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายสมพิศ ขวัญมัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วใหญ่

รายงานสรุปผลการดำเนินการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคงใหญ่ อำเภอดุสิต จังหวัดนครราชสีมา  
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

| ลำดับ | ชื่อผู้แจ้งเหตุ/ยื่นคำร้องฯ                  | จุดที่ตั้งโคมไฟถนน           | หมู่ที่ | ผลการดำเนินการ |                    | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------|------------------------------|---------|----------------|--------------------|----------|
|       |                                              |                              |         | ดำเนินการแล้ว  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |          |
| ๑.    | ตรวจพบการชำรุดโดย<br>เจ้าหน้าที่<br>๓ กค ๖๖  | หน้าอาคารพ่อบ้านข่อยงาม      | ๔       | ✓              |                    |          |
|       |                                              | หน้าบ้านนายสำเริง แก้วจ้อหอ  | ๕       | ✓              |                    |          |
|       |                                              | หน้าบ้านนายสนธิ แก้วจ้อหอ    | ๑๐      | ✓              |                    |          |
|       |                                              | คุ้มประตูป้านสำโรง           | ๑๑      | ✓              |                    |          |
|       |                                              | หน้าเมื่อ อุตสาหการ          | ๑๑      | ✓              |                    |          |
|       |                                              | หน้าบ้านนายนิติ ดิเยี่ยม     | ๑๑      | ✓              |                    |          |
| ๒.    | ตรวจพบการชำรุดโดย<br>เจ้าหน้าที่<br>๑๑ กค ๖๖ | ทางเข้าโรงสีบ้านกล้วย        | ๗       | ✓              |                    |          |
|       |                                              | ท้ายซอยโรงสีบ้านกล้วย        | ๗       | ✓              |                    |          |
|       |                                              | หน้าโรงเรียนบ้านกล้วย        | ๑๐      | ✓              |                    |          |
|       |                                              | หน้าบ้านนายหลอด สุทธิ        | ๑๘      | ✓              |                    |          |
|       |                                              | ตะวันตกศาลาประชาคม           | ๑๘      | ✓              |                    |          |
|       |                                              | หน้าบ้านนางวี พาสผล          | ๒๐      | ✓              |                    |          |
| ๓.    | ตรวจพบการชำรุดโดย<br>เจ้าหน้าที่<br>๑๗ กค ๖๖ | หน้าบ้านนายนิพนธ์ อุดพิมาย   | ๑       | ✓              |                    |          |
|       |                                              | หน้าบ้านนายปลั่ง กลิ่นกมล    | ๔       | ✓              |                    |          |
|       |                                              | หน้าบ้านนายสมยศ กรวยสวัสดิ์  | ๑๓      | ✓              |                    |          |
|       |                                              | หน้าศาลาประชาคม              | ๑๗      | ✓              |                    |          |
|       |                                              | หน้าบ้านนายสุวรรณ เจียนจ้อหอ | ๑๗      | ✓              |                    |          |
| ๔.    | ตรวจพบการชำรุดโดย<br>เจ้าหน้าที่<br>๒๔ กค ๖๖ | มุมโรงเรียนบ้านดงประชานุกุล  | ๑       | ✓              |                    |          |
|       |                                              | หน้าบ้านนายสมพงษ์ เทียนชัย   | ๔       | ✓              |                    |          |
|       |                                              | หน้าบ้านนายเฉลียว ชมพู       | ๔       | ✓              |                    |          |
|       |                                              | หน้าศาลากลางหมู่บ้าน         | ๔       | ✓              |                    |          |
|       |                                              | หน้าบ้านนางลำอังก์ สุขพิมาย  | ๖       | ✓              |                    |          |

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
(นายรัชชัย โนสูงเนิน)  
นายช่างไฟฟ้า