



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่.....

ที่.....วันที่.....๒๘ เมษายน ๒๕๖๖.....

เรื่อง.....รายงานสรุปผลการดำเนินการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลดงใหญ่

ตามที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ได้ตรวจพบ,ได้รับคำร้องแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดในเขตตำบลดงใหญ่ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ มีจำนวนทั้งหมด ๓ รายการ รวม ๒๑ จุด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการออกตรวจสอบและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะทั้งหมดให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนั้น

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ จึงขอสรุปรายงานและผลการดำเนินการทั้งหมดโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สรุปการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ประเภทการให้บริการ	จำนวน (ราย/เรื่อง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
			จำนวนคอมพิวเตอร์ชำรุด (จุด)	ซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ (จุด)	ซ่อมแซมไม่ได้	
๑.	แบบคำร้องทั่วไป				-	
๒.	แจ้งผ่านระบบแจ้งเตือน ESS	-	-	-	-	
๓.	ตรวจพบการชำรุดโดยเจ้าหน้าที่	๓	๒๑	๒๑	-	
รวม		๓	๒๑	๒๑	-	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ.....

(นายมานพ มีมานะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

-ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายประยูร เหลลาวัดนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่

-ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายสมพิศ ขวัญมัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่

รายงานสรุปผลการดำเนินการซ่อมแซมโคมโไฟฟ้าสาธารณะ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อผู้แจ้งเหตุ/ยื่นคำร้องฯ	จุดที่ตั้งโคมโไฟถนน	หมู่ที่	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑.	ตรวจพบการชำรุดโดย เจ้าหน้าที่ ๓ เมย ๖๖	หน้าบ้านนางเรียง บุรณะบัญญัติ	๔	✓		
		หน้าบ้านนายเต็ม ศิลลา	๖	✓		
		หน้าบ้านนายสมจิตร นานอก	๗	✓		
		มุมบ้านนางรองทองสุข แก้วใหญ่	๘	✓		
		ทางเข้าตะวันตกบ้านโนนขาม	๘	✓		
		ทางออกไปโนนสลักไต่	๑๑	✓		
		สระบ้านสำโรง	๑๑	✓		
		มุมสระวัดบ้านดงใหญ่	๑๒	✓		
		หน้าบ้านนายสุชาติ ศรีจันทร์	๑๙	✓		
		มุมบ้านนายวิสัย ไทยนอก	๑๙	✓		
๒.	ตรวจพบการชำรุดโดย เจ้าหน้าที่ ๑๙ เมย ๖๖	กลางคุ้มโนนไร่	๒	✓		
		หน้าศาลตาศักดิ์คุ้มโนนไร่	๒	✓		
		มุมวัดบ้านโนนโขงโจง	๒	✓		
		ซอยบ้านนายเฮีย สุขกำเนิด	๑๐	✓		
		ทางเข้าวัดโนนกระเพรา	๑๕	✓		
		หน้าบ้านนางสุปราณี เจริญพันธ์	๑๖	✓		
		ทางเข้าคุ้มโนนไผ่ล้อม	๑๖	✓		
๓.	ตรวจพบการชำรุดโดย เจ้าหน้าที่ ๒๔ เมย ๖๖	หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนางละออง	๔	✓		
		สี่แยกทางเข้าบ้านโนนขาม	๘	✓		
		ซอยบ้านนายเรือง สานนอก	๑๑	✓		
		หน้าบ้านนางแต้ว แซ่ตั้ง	๒๐	✓		

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายธวัชชัย โนนสูงเนิน)
นายช่างไฟฟ้า