



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลงใหญ่.....
 ที่..... วันที่..... ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗.....
 เรื่อง..... รายงานสรุปผลการดำเนินการซ่อมแซมคอมไฟฟ้าสาธารณณะเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงใหญ่

ตามที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลงใหญ่ได้ตรวจพบ, ได้รับคำร้องแจ้งซ่อมคอมไฟฟ้าสาธารณณะชำรุดในเขตตำบลลงใหญ่ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ มีจำนวนทั้งหมด ๓ รายการรวม ๒๔ จุด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการออกตรวจสอบและซ่อมแซมคอมไฟฟ้าสาธารณณะทั้งหมดให้กับบ้านใช้งานได้ตามปกติแล้วนั้น

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลงใหญ่ จึงขอสรุปรายงานและผลการดำเนินการทั้งหมดโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สรุปการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณณะ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ประเภทการให้บริการ	จำนวน (ราย/เรื่อง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
			จำนวนคอมไฟ ที่ชำรุด (จุด)	ซ่อมแซมเสร็จ สมบูรณ์ (จุด)	ซ่อมแซม ไม่ได้	
๑.	แบบคำร้องทั่วไป	๑	๔	๔	-	
๒.	แจ้งผ่านระบบแจ้งเตือน ESS	-	-	-	-	
๓.	ตรวจพบการชำรุดโดยเจ้าหน้าที่	๒	๒๐	๒๐	-	
รวม		๓	๒๔	๒๔	-	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ..... *นายmanop mooman*

(นายมานพ มีมานะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

-ทราบ

ลงชื่อ..... *O.*

(นายประยูร เหลวัฒนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลงใหญ่

-ทราบ

ลงชื่อ..... *สมพิศ*

(นายสมพิศ ชัยณรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงใหญ่

รายงานสรุปผลการดำเนินการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อผู้แจ้งเหตุ/ยื่นคำร้องฯ	จุดที่ตั้งโคมไฟถนน	หมายเลข	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑.	นายวรรณชัย หยั่งบุญ ส.อบต.บ้านโนนขาม หมู่ที่ ๘ แบบคำร้องทั่วไปเลขที่๑๕๒๙/๖๗ ก. ส.ค. ๖๗	กลางคุ้มโนนตูม	๘	✓		
		ข้างโรงสีบ้านโนนขาม	๙	✓		
		ทางออกคุ้มโนนตูม	๙	✓		
		ท้ายซอยกลางคุ้มโนนตูม	๙	✓		
๒.	ตรวจพบการชำรุดโดยเจ้าหน้าที่ งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.ลงใหญ่ แบบรับแจ้ง๓๔/๖๗ ก.ว. ๑๙ ส.ค. ๖๗	ข้างโรงเรียนบ้านคงฯ	๑	✓		
		หน้าศพด.บ้านศala	๓	✓		
		ทางออกไปบ้านกล้วย	๖	✓		
		จุดโคมไฟก่อนถึงสีแยกกลางบ้าน	๗	✓		
		ตะวันออกบ้านส.อบต.มานพ	๙	✓		
		จุดโคมไฟติดคลองชลประทาน	๑๔	✓		
		สามแยกทางไปวัดป่า	๑๗	✓		
		หน้าบ้านนายประเสริฐ ขวัญมั่น	๑๘	✓		
		หน้าบ้านชนันท์ วิมายะวรกุล	๑๙	✓		
		กลางซอยทิศใต้หมู่บ้าน	๑๙	✓		
๓.	ตรวจพบการชำรุดโดยเจ้าหน้าที่ งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.ลงใหญ่ แบบรับแจ้ง๓๔/๖๗ ก.ว. ๒๖ ส.ค. ๖๗	ทางเข้าคุ้มโนนไร่	๒	✓		
		มุนวัดบ้านโนนโง่โล	๒	✓		
		ทางออกไปไทรโยง	๒	✓		
		ข้างบ้านนายสมพร สอบเหล็ก	๒	✓		
		ทางเด้งกลางคุ้มโนนน้อย	๒	✓		
		หน้าบ้านนางชุม แมดพิมาย	๔	✓		
		หน้าบ้านนายเฉือย สิลลา	๖	✓		
		มุนบ้านผญจวน ฝ่าพิมาย	๖	✓		
		หน้าบ้านผญสมบัติ เกาะสังข์	๑๒	✓		
		มุนสระไ่่	๒๐	✓		

ลงชื่อ.....
๖๒๘ ผู้รายงาน
 (นายธวัชชัย โนสูงเนิน)
 นายช่างไฟฟ้า